

# MarGage 419 C

## Mérőhasáb-készlet kerámiából

### TULAJDONSÁGOK

#### Kerámia előnyei:

- Mérőszobákban ugyanúgy, mint durva műhelykörülmények közötti használathoz
- Legfontosabb gyakorlati tulajdonságok: jó leolvashatóság, nincs korrózió, konzerválás nem szükséges, kis súly, nagyon erős karcállóság
- **Korrózióálló.** A kerámia továbbá ellenálló lúgokkal, savakkal, olajjal, csiszolóvízzel és más agresszív anyagokkal szemben
- A mérőfelület karcolás miatti vagy az élek ütődés következtében létrejövő sérülésekor gyakorlatilag nincs anyagfelgyűrődés. A rátolthatóság és mérettartósság megmarad
- **Különösen kopásálló.** A mérőhasáb anyagainak leghosszabb élettartam és legnagyobb stabilitása. Jelentősen hosszabb mérőeszköz-felületei intervallumok lehetségesek
- **A hőtágulási együtthatója hasonló az acélhoz.** Ezért a gyártásban és laboratóriumban még kedvezőtlen hőmérsékleti körülmények között is korlátozás nélkül használható
- A kerámia antisztatikus, nem mágneses és elektromosan nem vezető **1. osztály pontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlítható mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos idomszerek vizsgálatához.
- **Szállítási terjedelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsíkokkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- **Hosszirányú tágulási együttható:**  $9,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



#### Alkalmazás:

Kengyeles mikrométerek vizsgálatához és kalibrálásához

### MŰSZAKI ADATOK

| Rendelési sz. | Típus | Darabszám készletenként | Tűrésosztály                                | Névleges méretek                                               | Darabszám |
|---------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|               |       | Darab                   |                                             | mm                                                             |           |
| 4800090       | 419 C | 10                      | 1                                           | 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 | 10        |
|               |       |                         | Tartalmazza a Mahr kalibrációs tanúsítványt | + 421 P, ø 30 mm                                               |           |