

A készlet 9 db gyorsacél (HSS) lyukfűrészt, a Németországban leggyakrabban használt méreteket és tartozékokat tartalmazza elektromos szerelők számára. A lyukfűrészeket áttekinthető elrendezésben, a szennyeződéstől és sérüléstől védő műanyag dobozban szállítjuk. Használati utasítást mellékelünk. Az LS 32-es és LS 38-as lyukfűrészek az LSA adapterrel (alátétárcsa) segítségével foghatók fel.

Tartalom:

9 db gyorsacél (HSS) lyukfűrészt az alábbiak szerint: LS 19, LS 22, LS 25, LS 32, LS 38, LS 44, LS 51, LS 60, LS 68
2 db felfogócsap LSS 2, LSS 4
1 db adapter LSA LSS 4 tip.-ű felfogócsaphoz
1 db központfúró LSB 6/90
1 db hatszögletű dugókulcs, 4 mm
1 db kidobórugó

Gyorsacél (HSS) lyukfűrészt készletek elektromos szerelők részére (Németországban használatos méretek)



Megnevezés	EAN 4007220	Méret [mm]	
LS-SO 13 E-2	319369	219 x 156 x 60	1

A készlet 9 db gyorsacél (HSS) lyukfűrészt, a leggyakrabban használt méreteket és tartozékokat tartalmazza szerelők, tartálygyártók és csövezeték szakasz építők számára. A lyukfűrészeket áttekinthető elrendezésben, a szennyeződéstől és sérüléstől védő műanyag dobozban szállítjuk. Használati utasítást mellékelünk. Az LS 35-ös és LS 38-as lyukfűrészek az LSA adapterrel (alátétárcsa) segítségével foghatók fel.

Tartalom:

9 db lyukfűrészt az alábbiak szerint: LS 19, LS 22, LS 29, LS 35, LS 38, LS 44, LS 51, LS 57, LS 64
2 db. felfogócsap LSS 2, LSS 4
1 db. központfúró LSB 6/90
1 db. LSA adapter LSS 4 tip.-ű felfogócsaphoz
1 db. hatszögletű dugókulcs, 4 mm
1 db. kidobórugó

Gyorsacél (HSS) lyukfűrészt készletek szerelők részére



Megnevezés	EAN 4007220	Méret [mm]	
LS-SO 13 M	319352	219 x 180 x 66	1

